



PLANTA BAIXA

DESCRIPTIVO REFORMA:

- 01 - DEMOLIÇÃO REVESTIMENTOS DANIFICADOS: 92,00 M2;
- 02 - REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS E PAREDES: 92,00 M2;
- 03 - SUBSTITUIÇÃO VASOS SANITÁRIOS COMPLETOS: 06 UN;
- 04 - SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES ÁGUA FRIA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: UNITÁRIO;
- 05 - SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES ESGOTO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: UNITÁRIO;
- 06 - REVESTIMENTO EM GRANITO NOS LAVATÓRIOS DAS INST. SANIT.: UNITÁRIO;
- 07 - INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO SAGUÃO: 24,00 M2;
- 08 - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO PARA OS BOX INST. SAN.: 6 UN;
- 09 - SUBSTITUIÇÃO PORTAS EXTERNAS: 2 UN;

**CESAR AUGUSTO ORTEGA:66 1900 160871900** Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:6616087 1900  
 Dados: 2024.09.27 14:17:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

<b>ARQUITETÔNICO</b>	Proprietário:	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	Data:	2024/09/27
	Obra:	REFORMA ESCOLA	Escala:	INDICADA
	Endereço:	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COLLA DISTRITO DE MARCIANÓPLIS	Área:	230,19m²
	Especificação:	PLANTA BAIXA	Desenho:	ORTEGA
	Responsável técnico:	CESAR AUGUSTO ORTEGA crea 27.448/D	Prancha:	A-1/1